

[file:///C:/Users/bitca/Downloads/2909\\_Plan\\_for\\_fiskepleje\\_i\\_Brede\\_Aa\\_2013.pdf](file:///C:/Users/bitca/Downloads/2909_Plan_for_fiskepleje_i_Brede_Aa_2013.pdf)

Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09

Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 27. august til den 7. september 2012 af DTU Aqua.

Bedes citeret: Morten Carøe, 2013, Plan for fiskepleje i Brede Å, Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nr. 30-2013

Side 11

Vollum Bæk (Holms Kanal)

St. (32- 34)

Den øverste del af vandløbet fra Vester Terp og ned mod Vollum Bro er kanaliseret med ringe fald og blød/sandet bund Ikke ørredvand Lgd.: ca. 5,8 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 1-30 cm.

*Min kommentar: L. Mikkelsgrøft. Vandløb nr. 03483\_x*

St. (35- 36)

Fra Vollum Bro til udløbet i Brede Å er vandløbet stadig en nedgravet kanal med sandet bund. Skjul findes kun i vegetationen. Vandet er opstuvet i forbindelse med broen og falder derefter ca. 20 cm under broen. Dette kunne udlignes ved udlægning af sten og grus og derved skabe bækkens eneste mulighed for gydning. Der blev ved forrige undersøgelse påbegyndt en forsøgsvis udsætning af ½- års ørred. Trods begrænset succes fortsætter denne endnu en periode. Lgd.: 7,0 km, gbr.: 2,1 m, dybde: 30-60 cm. Her udsættes: 2.000 stk. ½-års.

*Min kommentar: Vandløb nr. 08158*

St (37)

Tilløb til Vollum Bæk fra Vester Terp

En af mange afvandingskanaler i området. Med meget lille vandføring. Ikke ørredvand. Lgd.: 0,9 km, gbr.: 0,7 m, dybde: 1-5 cm

*Min kommentar: Vester Terp bygrøft. Ikke målsat.*

*Mine kommentarer:*

DTU Aquas undersøgelser underbygger min påstand om, at det er de fysiske forhold i L. Mikkelsgrøft og Holms kanal der er årsag til manglende målopfyldelse.

Den eneste mulighed for at opnå god tilstand i de to vandløb er en særdeles bekostelig affære for kommunen da det vil kræve en total omlægning af vandløbene. Slyngning og udskiftning af bundmateriale.

*Det er ikke spildevand, der er årsag til manglende målopfyldelse.*

Ved at gå ind på <https://kort.fiskepleje.dk/> kan man se flere detaljer fra undersøgelsen. Tryk på de små ikoner på kortet.

Mogens Thomsen, formand Fair Spildevand